



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**

172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51

E-mail: OGNP_Torzok@mail.ru

Предписания № 214/1/ 136

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

юридическому лицу – Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Спирово

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского и Спировского районов Тверской области по пожарному надзору № 214 от «06» сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут «24» сентября 2019 года по 17 часов 00 минут «30» сентября 2019 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Спирово по адресу: Тверская область Спировский район, п. Спирово, ул. Дачная 16.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Павловой Мариной Павловной-директором МОУ СОШ № 2 п. Спирово

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дпи сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Не разработаны специальные технические условия для здания многофункционального назначения (в здании расположены помещения Ф 1.1 и Ф 4.1).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4, часть вторая статья 78	01.08.2020 г.	
2.	Помещения групп (групповые ячейки) дошкольного образования по функциональному на-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Техни-	01.08.2020 г.	

	значению Ф1.1 не отделены от основных помещений школы по функциональному назначению Ф 4.1 ограждающей конструкцией (противопожарными стенами соответствующего типа) с нормируемым пределом огнестойкости.	ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4, СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4, п. 5.6.2.		
3.	Дверь на пути эвакуации, с групповой ячейки старшей группы дошкольного образования, открывается не походу эвакуации (внутрь).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, 36 ж, СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.17.	01.08.2020 г.	
4.	В помещении фойе группы дошкольного образования установлено менее 2 пожарных извещателей.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.2.	01.08.2020 г.	
5.	Помещение, прачки по функциональному назначению Ф5 не отделены от помещения дошкольного образования (Ф 1.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4, п. 5.14 табл. 2.	01.08.2020 г.	
6.	Помещения кладовых, складских помещений, прачки по функциональному назначению Ф5 не отделены от основных помещений школы (Ф 4.1) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4, п. 5.14 табл. 2.	01.08.2020 г.	
7.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61.	01.08.2020 г.	
8.	Не все помещения школы (раздевалка учителей, лаборатория на втором этаже, инвентарные, костюмерная, кладовые, кубо-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержден-	01.08.2020 г.	

	вая) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	ные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, Приказ МЧС России от 18.06.2003г. № 315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) табл. 1.		
9.	Автоматическая пожарная сигнализация неисправна (отключены 12,13 шлейфы на контрольно-приёмном приборе).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61.	01.08.2020 г.	
10.	В месте установки систем противопожарной защиты здания имеется дублирующий ручной пожарный извещатель.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 62.	01.08.2020 г.	
11.	Помещения мастерских не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, Приказ МЧС России от 18.06.2003г. № 315 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) табл. 1.	01.08.2020 г.	
12.	Помещения мастерских не оборудованы системой оповещения людей	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.61, Приказ МЧС России от 20 июня 2003 года N 323 Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03).	01.08.2020 г.	
13.	Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности по объемно планировочным решениям.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 7.	01.08.2020 г.	
14.	Для складских и производственных помещений не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 120.	01.08.2020 г.	

	о требованиях пожарной безопасности».			
15.	Двери, отделяющие поэтажные коридоры этажей от лестничных клеток, не оборудованы устройствами для самозакрывания.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 года, ст 4, ч.3, ст. 6; СП 1.13130.2009 п.4.2.7; правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 23,36,37.1,62.	01.08.2020 г.	
16.	Внутреннее противопожарное водоснабжение в здании школы, согласно акта проверки выданного ООО «Сервис Безопасности» 29.08.2019 года, неисправно (расход воды и высота компактной части струи пожарных кранов не соответствует требованиям).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.55.	01.08.2020 г.	
17.	Пожарный гидрант расположенный у здания школы неисправен.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 55.	01.08.2020 г.	
18.	Пожарный кран в мастерских не укомплектован рукавом и стволом.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.57.	01.08.2020 г.	
19.	Не проверена работоспособность пожарного крана в мастерских с составлением соответствующего акта проверки.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.55.	01.08.2020 г.	
20.	В столовой путь эвакуации загроможден шкафами.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 36 б.	01.08.2020 г.	
21.	На пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот менее 45 см., без обустройства пандуса.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.36-а, СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Министра России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.28.	01.08.2020 г.	
22.	Пути эвакуации из помещения спортзала, отделаны горючим материалом (деревянным строительным материалом).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.33, СНИП 21-01-97 п. 6.25.	01.08.2020 г.	
23.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала в свету менее 1,9 м.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, СНИП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января	01.08.2020 г.	

		1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п.6.16.		
24.	Дверь на пути эвакуации, из спортивного зала, открывается не походу эвакуации (внутри).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 33, 36 ж, СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 6.17.	01.08.2020 г.	
25.	В спортивном зале, где имеется опасность механического повреждения, линейные пожарные извещатели, ручной пожарный извещатель, световые оповещатели не имеют предусмотренной защитной конструкции, не нарушающей его работоспособность и эффективность обнаружения загорания и оповещения.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 13.3.13.	01.08.2020 г	
26.	Стены помещения столовой отделаны горючим материалом (доска деревянная «вагонка»), что противоречит действующим требованиям по пожарной безопасности к зальным помещениям.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4, ст. 134 п. 6 табл. 29.	01.08.2020 г.	
27.	Не проведено обучение пожарно-техническому минимуму по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, без отрыва от производства педагогического состава групп дошкольного образования.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 34, 37, Приказ МЧС России №645 от 12.12.2007г., НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 39.	01.08.2020 г.	
28.	Отсутствуют световое табло «Выход» на пути эвакуации с первого этажа.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4, Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173) п. 5.3.	01.08.2020 г.	
29.	На пути эвакуации из второй лестничной клетки, ведущий непосредственно наружу, уста-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопо-	01.08.2020 г.	

	новлены трубы выше уровня пол, препятствующие свободной эвакуации людей.	жарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 36 А.		
30.	Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке систем вентиляции (воздуховодов) от горючих отходов с периодичностью проведения не реже одного раза в год.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п.50.	01.08.2020 г.	
31.	Монтаж дымового пожарного извещателя в раздевалке и организаторской, выполнен с нарушением требований законодательства (менее 50 см до светильника).	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 61, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.7.	01.08.2020 г.	
32.	Люки из лестничных клеток, ведущие на кровлю здания, не является противопожарным 2-го типа, с пределом огнестойкости EI 30.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п. 8.4*.	01.08.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /В.В. Шмелев/


Предписание для исполнения получила:

Павлова Марина Павловна –

Директор МОУ СОШ № 2 п. Спирово

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » сентября 2019 года


(подпись)